


Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „locojens“ vom 31. März 2020, 15:32

[Zitat von LuckyOldMan](#)

...



Glück im Unglück: am MB war nichts verbruzzelt - das lief noch weiter! Warum sich die Karte mit Rauchzeichen verabschiedete, weiß ich nicht.

Da sieht man, wie Schwelbrände auch entstehen können.

Alles anzeigen

Diese Adapterplatine ist der letzte Schrott. Habe hier auch noch eine rumliegen bei der hat die Karte keinen Kontakt wenn ich sie korrekt anschraube, nur wenn ich was ca. 4mm hohes an der Schraubenseite zwischenlege. Denke mal das die verwendeten Kontakte zur WLAN/BT Karte einfach der letzte Müll sind (Wake mit Bluetooth gin mit der übrigens auch nicht).

MfG Jens!