

Erledigt

Clover boot loader Apple Logo durchgestrichener Kreis

Beitrag von „al6042“ vom 31. März 2020, 19:28

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

ich habe deinen Thread mal in einen anderen Unterbereich verschoben.

Du solltest dringend deine Hardware Details entweder in deiner Signatur oder deinem Profil, im Bereich "Über mich" eintragen.

In Verbindung mit deiner GTX1050TI wird Catalina 10.15.4 nicht laufen, da seit Mojave 10.14.6 der für deine Karte benötigte Nvidia WebDriver nicht mehr unterstützt wird.

Die letztmögliche macOS Version ist High Sierra 10.13.6 oder eine andere Grafikkarte einsetzen.

Zudem solltest du für die Installation in deiner config.plist das Boot-Argument "-v" einsetzen, damit nicht nur der nichts sagende Apfel, sondern tatsächlich auch Fehlermeldungen angezeigt werden, falls die Kiste stehen bleibt.