

Erledigt

Hackintosh macOS Catalina 10.15.4 / Sehr langsame Installation

Beitrag von „stohmax“ vom 31. März 2020, 19:48

Hi habe mir einen neuen Hackintosh gebaut habe alles nach einem GUIDE einer bekannten Website gemacht. Er bootet auch, aber steckt ewig im ersten Screen Apple Logo mit Balken. Der Balken bewegt sich dauert allerdings ewig.

[Bios Settings](#) strickt nach dem Guide. Bin irgendwie ratlos, hatte schon öfters einen Hackintosh, da bekam ich wenigstens eine Fehlermeldung oder ein STOP-Zeichen aber sowas hab ich noch nicht erlebt. Irgendwelche Tips was das sein könnte?

Hackintosh sollte in der Signatur sichtbar sein falls nicht:

i9 9900 K / Asus Prime Z390 A / Samsung 970 SSD / Radeon 5700 XT wird noch geliefert / Thunderbolt Display / Bequiet Case 600 / Arctic Liquid Cooler II 240.