

Umsetzung prüfen

Prozessor i5 gegen i7 tauschen

Beitrag von „macdream“ vom 31. März 2020, 20:40

Ok, Kommando zurück. Ändere ich gerade um...

Damit test ich gleich:

▼ DeviceProperties	Dictionary	2 Items
▼ Add	Dictionary	5 Items
▼ PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	15 Items
AAPL_ig-platform-id	Data	<0300923E>
AAPL_model	String	Intel UHD Graphics 630
AAPL_slot-name	String	Internal
device-id	Data	<923E0000>
device_type	String	Graphics Processor
enable-hdmi20	Data	<01000000>
framebuffer-con0-enable	Data	<01000000>
framebuffer-con0-type	Data	<00040000>
framebuffer-con1-enable	Data	<01000000>
framebuffer-con1-type	Data	<00040000>
framebuffer-con2-enable	Data	<01000000>
framebuffer-con2-type	Data	<00080000>
framebuffer-con3-enable	Data	<01000000>
framebuffer-con3-type	Data	<01000000>
framebuffer-patch-enable	Data	<01000000>
► PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)	Dictionary	3 Items

Nein, bootet nur irgendwo bis zur Hälfte und bleibt dann hängen. Ich denke ich werde zunächst versuchen zu verstehen welche Werte wo eingetragen werden müssen und dann mit den korrekten Eintragungen starten.

Vermutlich nimmt man wohl auch besser die GrakA raus für die Tests. Diese "Probiererei" ist nichts für mich, außerdem ist der Rechner jedesmal verbogen...

[al6042](#)

Dir jedenfalls vielen Dank für deine Hilfe, du hast mir ein ganzes Stück weitergeholfen!

