

## Erledigt Intel HD 530 will nicht so recht

Beitrag von „al6042“ vom 31. März 2020, 20:49

Habe ich auf meiner Skylake-Holzbox genauso gelöst:

▼ PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	6 key/value pairs
AAPL_ig-platform-id	Data	4 bytes: 00001219
AAPL_slot-name	String	Internal@0,2,0
device_type	String	VGA compatible controller
enable-hdmi20	Data	4 bytes: 01000000
framebuffer-patch-enable	Data	4 bytes: 01000000
model	String	Intel HD Graphics 530

Und deswegen nutze ich auch gerne der Clover Configurator um das passende herauszufinden:

```
Skylake (desktop):
19020001
19120000 for HD530 use iMac17,1 (this produce artifacts on some system before 10.11.4)
19120001
19170001
19320001
```