

Erledigt

Clover boot loader Apple Logo durchgestrichener Kreis

Beitrag von „ralf.“ vom 31. März 2020, 21:56

Die GTX 1050ti bringt ja mehr Leistung, bei der 750 gibt es die Probleme mit den Asus.

Der Fehler oben sieht komisch aus. Kannst HS ja so installieren [Klick](#)

Auf jeden fall Verbose-Mode, damit man da die Fehler sieht.