## Installation auf ASUS ROG G51J

## Beitrag von "Eslon" vom 1. April 2020, 13:20

Ok dieses Problem habe ich selber loesen koennen.

Musste noch eine Anpassung vornehmen, damit USBInject auch funktioniert.

Somit ist High Sierra nun auf der SSD installiert.

Die Grafikkarte wird in der Hardwareinfo richtig angezeigt, jedoch ist die Perfomance so nicht richtig, irgendwas passt da noch nicht. Ausserdem wird der Display nicht richtig erkannt. Dadurch hab ich nur 1024x768 und vermutlich auch keine 120Hz. Wie kann ich da dran gehen?