

Erledigt

GA-Z77-DS3H-rev.1.1 Probleme bei der Installation

Beitrag von „Griven“ vom 27. März 2013, 21:46

Hallo AVS,

der Prozessor hat mit den teilweise unterschiedlichen Bootflags bei selben Mainboards nichts zu tun hier spielt eher die Grafikkarte (Hersteller, Modell und PCIe Slot auf dem sie steckt) eine Rolle. Je nachdem welche Karte man benutzt muss man halt den PCIRootUID=0 oder =1 setzen so wie ggf. noch npci=0x2000 usw mit angeben es gibt halt weniger Board oder Prozessor und mehr die sonstigen Komponenten den Ausschlag.

Was die virtuellen Maschinen angeht, das hängt davon ab welche Software Du benutzen möchtest um die zu erstellen. Parallels Desktop läuft ohne VT nicht, VMWare Fusion und co. sollten aber durchaus auch mit VT=disabled laufen.