

In Arbeit

Asus Zenbook UX433fa Catalina diverse Probleme

Beitrag von „Michael1984“ vom 1. April 2020, 19:41

Hallo. Die Werte stammen von der Efi File von [khalidthami](#). Sobald ich diese entferne habe ich wieder einen HDMI Hotplug reboot.

EDIT: Ich habe mal recherchiert und habe ein paar Dinge ausgetauscht. Kein Hotplug reboot , aber auch kein HDMI Signal.