

Erledigt

Erster Hackintosh / Neulingsfragen

Beitrag von „Identisk“ vom 1. April 2020, 21:03

Das Angebot nehme ich sehr gern an!

Gern den unteren Thunderbolt-Port USB 2.0 fähig machen und dafür den internen USB-Header deaktivieren. Vielen Dank!

Ich beobachte das mal weiterhin mit dem schwarzen Bildschirm. Buchse und Kabel habe ich wie vorgeschlagen schon mal "durchgepusht".

Mir kam nun noch eine Frage wegen des Sleep-Modus' auf. Was ist denn hardware-seitig das zu erwartende Verhalten? Mir ist aufgefallen, dass mein Hackintosh bei sowohl "darkwake=10" als auch "darkwake=2" nach dem Versetzen in den Ruhezustand sowohl die Mainboard- als auch die GPU-Beleuchtung nach ca. 20 Sekunden deaktiviert. Die Lüfter hören dann auch auf zu drehen. Der Zustand bleibt in etwa 2 Minuten, bis dann wieder die Beleuchtung und Lüfter angehen und auf dem Monitor der Login-Screen zu sehen ist. Dieser verschwindet dann nach einer kurzen Zeit und der Lüfter und Beleuchtung bleiben ab da permanent an.

Wenn man danach mal in iStat schaut, sieht man, dass der Prozessor die gesamte Zeit auf einem geringen Grundtakt lief. Sollte der nicht eigentlich bei 0% Auslastung liegen und alle Daten im RAM sein?

Wie ist das bei euch? Durchgehend Lüfterdrehen und Beleuchtung an im Sleep-Mode oder alles dunkel und ruhig?

Hat jemand einen Tipp, was hier offensichtlich noch nicht ganz passt?

Nochmal ein Update zu der Thematik "Reihenfolge der Netzwerk-Controller". Nachdem der "KextUpdater" mich aufforderte, IntelMausiEthernet mit IntelMausi zu ersetzen war zwischenzeitlich der zweite LAN-Port wieder nicht sichtbar. Ich konnte ihn dann aber einfach via "Systemsteuerung" --> "Netzwerk" --> "+" wieder hinzufügen und das scheint auch zu funktionieren. Nun ist auch die Durchnummierung "en0", "en1", ... korrekt.