

Erledigt Intel HD 530 will nicht so recht

Beitrag von „al6042“ vom 2. April 2020, 12:44

Dann noch einen NVRAM-Rest per F11-Taste im Clover Bootmenü ausführen.

Ansonsten empfehle ich die Injects nicht per Clover-Haken-Salat sondern per "Device"->"Properties" zu erledigen:

