

Erledigt

## Erster Hackintosh / Neulingsfragen

**Beitrag von „Identisk“ vom 3. April 2020, 00:21**

Ich habe mich jetzt mal an einem eigenen Mapping versucht. Dabei wollte ich den internen USB-C-Header für die Front-IO deaktivieren und dafür einen der beiden Thunderbolt-3-Ports USB 2.0 fähig machen.

Bei meinem ersten Versuch hatte ich die .aml einfach in meinen EFI-Ordner gelegt und die bestehende ersetzt. Ergebnis war, dass der Boot zwar normal verlief, aber keinerlei USB-Anschluss funktionierte.

Daher nun als Vorsichtsmaßnahme hier im Anhang die aus dem Hackintool generierte .aml und ein Screenshot der Konfiguration. Bei den "Connector"-Angaben war ich unsicher. Passt das so?

Theoretisch kann ich doch dann die ganzen generierten Dateien, bis auf die SSDT-UIAC.aml, in meinem Falle für OpenCore ignorieren, oder?