

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 3. April 2020, 12:47

[JimSalabim](#)

Hast du vielleicht noch einen Tipp für diesen Fall?

Mit der aktuellen USB Konfiguration laufen keine USB 2.0 Devices an den Thunderbolt-Anschlüssen, das ist mir klar. Gilt das auch für USB3.0 Geräte. z.B.: ein USB 3.0 Stick ?

Das funktioniert bei mir nicht. Unter Windows, Upstream zum Monitor und dann Stick am Monitor anschließen, klappt es. Kabel scheidet also aus...