

Erledigt

Erster Hackintosh / Neulingsfragen

Beitrag von „Identisk“ vom 3. April 2020, 13:17

[JimSalabim](#)

Danke für den Screenshot.

Mein Fehler lag darin, dass ich zwischenzeitlich mal den "SSDT-TB3HP-Z390-DESIGNARE.aml" gelöscht hatte. Dadurch kamen dann in der Auflistung im USB-Panel vom Hackintool immer noch die zusätzlichen HS03 und HS04 Einträge mit der Layout-ID "0x00(...)" dazu. Jetzt sind die Einträge nicht mehr doppelt.

Allerdings wird in der Auflistung der USB-Geräte noch der Thunderbolt USB 3 Controller aufgezeigt, was bei dir nicht ist (weswegen vermutlich auch SSP1 und SSP2 immer wieder in die Liste zurückkommen). Hast du noch einen Tipp, was ich machen muss, damit der Eintrag rausfällt?

Dankeschön!