

**Erledigt**

## **Ryzen 9 3900X | AsRock X570 ITX | Radeon RX 5500 XT**

**Beitrag von „TimeActor“ vom 3. April 2020, 16:09**

Nö - alles gut! System bootet und ich habe Bluetooth 😊

Festgestellt habe ich, wenn ich den Rechner über die Apfel Auswahl neu starten lasse, dass der Bootvorgang wesentlich länger dauert und Bluetooth in den System Preferences auch nicht sichtbar ist. Boote ich normal per Power On Schalter ist alles normal...zumindest bislang. Muss

man jetzt nicht verstehen oder?

