

HP Hackintosh ohne Ton

Beitrag von „MacPeet“ vom 4. April 2020, 15:51

sofern der neue Codec perfekt ist, kann ich ihn fürs nächste Release AppleALC anmelden
dafür sollte aber alles halbwegs gehen

Nid	PinDefault	Device	Location	Port	Connector	Color	G	P
12 (0Ch)	91114010	Out Speaker	Back	Internal + Jack	1/8" stereo/mono	Green	1	0
10 (0Ah)	02214020	Out Headphone	Front	Jack or ATAPI	1/8" stereo/mono	Green	2	0
14 (0Eh)	91a19030	In Microphone	Back	Internal + Jack	1/8" stereo/mono	Pink	3	0
11 (0Bh)	02819040	In Line In	Front	Jack or ATAPI	1/8" stereo/mono	Pink	4	0
13 (0...	01813050	In Line In	Back	Jack or ATAPI	1/8" stereo/mono	Blue	5	0
15 (0Fh)	01011060	Out Line Out	Back	Jack or ATAPI	1/8" stereo/mono	Black	6	0
16 (10h)	01016070	Out Line Out	Back	Jack or ATAPI	1/8" stereo/mono	Orange	7	0
17 (11h)	01012080	Out Line Out	Back	Jack or ATAPI	1/8" stereo/mono	Gray	8	0
34 (22h)	014510a0	Out SPDIF Out	Back	Jack or ATAPI	Optical	Black	10	0

Konfiguriert ist der grüne Lineout hinten als interne Speaker im SwitchMode mit den Kopfhörern grün vorn. Die beiden gehen wohl, wie Du schreibst.

Die LineOut-Knoten 15, 16 und 17 müssten eigentlich auch gehen. Diese braucht man aber nur, wenn man mittels Midi-Setup eine 5.1 Konfiguration erzeugen will, mittels einem "Gemeinsamen Gerät".

SPDIF ist auch konfiguriert.

Nun zu den Inputs:

Das Mic back ist als internes Mic konfiguriert im SwitchMode mit dem Mic vorn (als LineIn konfiguriert).

Der blaue LineIn back ist ja ohnehin ein LineIn.

Bitte teste auch die Inputs und schaue was unter Systemeinstellungen/Ton bei Ausgabe und Eingabe alles angezeigt wird.

Sollte soweit alles funktionieren, dann gebe ich den neuen Codec zum Release.