

H370 Board und Darkwake-Probleme seit 10.15.1

Beitrag von „CMMChris“ vom 4. April 2020, 23:02

Teste mal bitte wie diese Config läuft. Habe mal auf OcQuirks umgestellt. Vielleicht bekommst du so nativen NVRAM und die Kiste läuft besser.

Vor dem Start NVRAM mit F11 im Clover Boot Screen leeren.