

AR8151 Ethernet & AR5B93 WiFi ohne funktion

Beitrag von „Razzed“ vom 5. April 2020, 22:38

Hi Leute,

ich bräuchte eure hilfe mein Ethernet und mein WiFi sind beide unter Catalina nicht funktionstüchtig

wisst ihr wie das Funktionieren könnte?

AtherosL1CEthernet.kext

bringt einen Kernel Panic beim start

EDIT : WiFi funktioniert mittlerweile