

Erledigt

## WLAN kann nicht eingeschaltet werden

Beitrag von „DP123“ vom 5. April 2020, 23:15

Hallo,

ich würde gerne MacOS Catalina auf einer Externen Festplatte installieren. Über Clover habe ich den Recovery Mode gestartet und wollte die Neuinstallation des Betriebssystems veranlassen, jedoch kam dann die Meldung, dass eine Internetverbindung von nöten sei. Ich wollte oben rechts auf das WLAN-Symbol gehen, jedoch ist dieses dort nicht plaziert. Kann es sein, dass mein WLAN Chip nicht kompatibel ist? Ich habe den Atheros AR5B125 Chip verbaut. Ich habe jedoch auch schon meinen Intel 7260HMW Chip probiert, jedoch das gleiche Problem. Kann mir jemand helfen?