

In Arbeit

Performance Probleme nach Monitor Sleep

Beitrag von „revunix“ vom 5. April 2020, 23:53

[CMMChris](#) Der NVRAM Funktioniert korrekt, zumindest r/w ... allerdings kann man nicht mit F11 den NVRAM leeren. Witziger weise hat der Neustart nun funktioniert. Aber das eigentliche Problem bleibt bestehen. Das würde ja bedeuten man muss in Clover nicht mehr den NVRAM Emulieren.