

Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „Jono“ vom 6. April 2020, 13:38

Also die 00-00-00... MAC Adresse kommt vom internen BT Modul, das ist korrekt.

Hab jetzt auf die Schnelle aber nicht rausgefunden, welcher Chip in dem UB400 verbaut ist, da fehlt sicherlich noch ein Treiber, wenn der überhaupt mit macOS kompatibel ist.

Aber probier mal den angehängten Kext, vielleicht geht damit das interne BT Modul