

OpenCore Stick geht nicht.

Beitrag von „alex nec2892“ vom 6. April 2020, 19:58

Also kurzes Update.

Habe jetzt mein Bios zurück auf Version F7 geflasht, laut Google soll es wohl Probleme mit OpenCore und der Bios Version F8 geben

[Bios Einstellungen](#) sind nun auch gleich wie hier im Video von Morgonaut :

<https://youtu.be/EU6dsx9Z318>

Habe jetzt Windows auf einer HDD installiert die ich noch hier liegen hatte, um wenigstens ein lauffähiges System zu haben wenn ich was an der Config ändern muss.

Werde Morgen nun nochmals einen neuen Stick auf einem iMac konfigurieren davor hatte ich ihn ja mit Windows konfiguriert.

Melde mich Morgen wieder mit dem neuen Stick, da die EFIS von [bananaskin](#) auch nach Flashen des F7 Bios und neuen Einstellungen nicht laufen.

Lg und einen schönen Abend an alle

Kurze Frage noch in die Runde. Warum muss ich jedesmal den Beitrag bearbeiten um einen neuen Eintrag in diesem Thread zu schreiben ? Sollte nicht unterhalb des letzten Beitrages ein Fenster sein um einen neuen Beitrag hier zu schreiben ? Ich hoffe ihr wisst was ich meine