

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „drehverwörter“ vom 7. April 2020, 19:09

[palermo](#)

Es scheint ein Problem mit dem USBInjectAll.kext zu geben.

[\(Das Problem ist hier im Post 1897 näher beschrieben\).](#)

Wenn Du den EFI-Folder vom 03.04. verwendest, dann tausche die Kext "USBInjectAll" im Ordner "CLOVER/kexts/Other" mit der Version vom 28.02. aus - das ist nämlich die 0.7.3.

Nach dieser Änderung hatten sich meine Probleme, was USB angeht, gelöst.

Viel Erfolg.