

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „palermo“ vom 7. April 2020, 20:18

[Zitat von drehverworte](#)

[palermo](#)

Es scheint ein Problem mit dem USBInjectAll.kext zu geben.

[\(Das Problem ist hier im Post 1897 näher beschrieben\).](#)

Wenn Du den EFI-Folder vom 03.04. verwendest, dann tausche die Kext "USBInjectAll" im Ordner "CLOVER/kexts/Other" mit der Version vom 28.02. aus - das ist nämlich die 0.7.3.

Nach dieser Änderung hatten sich meine Probleme, was USB angeht, gelöst.

Viel Erfolg.

Alles anzeigen

[drehverworte](#)

vielen dank. usb funzt auch mit der letzten version. 🐞