

Erledigt

MacPro 5,1 (2009) und Radeon VII

Beitrag von „cmyck“ vom 7. April 2020, 21:51

[CMMChris](#) Wenn die Radeon VII drin ist, dann bleibt der Schirm schwarz. Der Bootvorgang scheint auch nicht erfolgreich zu sein, da, wenn ich nach 2 min (habe auch schon 10min gewartet) den Powerknopf kurz drücke, die Kiste sofort abstellt.

Ich habe die VII im untersten Slot und an einem externen 750w Netzteil.

Kann es sein, dass die Karte fubar ist? Sie leuchtet rot und die Lüfter sind auf Vollgas, wenn das Netzteil an ist und der Mac nicht. Sobald der Mac einschaltet, fahren die Lüfter runter.

Merkwürdigerweise hat sie mal OOB funktioniert unter Mojave...