

# "Sleep" / "Ruhezustand" funktioniert nicht / Opencore auf Haswell

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 8. April 2020, 07:33**

Mit dem EFI-Ordner aus Post [#12](#) ist eigentlich alles gemacht damit alle USB-Ports welche dein Rechner hat angezeigt werden. Da musst du nichts weiter zusätzlich machen.

Eventuell ist es nur mal nötig im Hackintool alles was unter USB angezeigt einmal zu löschen mit den Buttons an der unteren Leiste und dann neu aufzubauen ebenfalls mit den Buttons.

Dann sollte bei jedem Port wo du einen USB2 oder und einen USB3 Stick einsteckst dieser grün im Hackintool auftauchen. Alles was dann nicht aufleuchtet dann löschen. 15 Ports sind vom OSX maximal erlaubt.

Wenn dann fertig auf export gehen und die erzeugten Dateien verwenden. USBInjectAll.kext deaktivieren. Ebenfalls die Portlimitpatch deaktivieren.

Nach einem Neustart das Ergebnis prüfen.

Mach doch mal Bilder was da so Angezeigt wird.