

# Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

**Beitrag von „Jordy91“ vom 8. April 2020, 15:16**

[Jono](#) Spannend, da ich nach ner anderen Anleitung vorgegangen bin haben wir sicher allgemein paar kleine Unterschiede. Vllt versuche ich es auch nochmal mit dem internen Bluetooth, aber da dein Kext nicht geholfen hat warte ich nochmal.  
Bist du über den Windows Umweg gegangen?

Ansonsten habe ich aktuell noch „Probleme“ mit dem Speedstepping.

Habe Patricks Eintrag unter CPU nachgestellt und das SMBIOS vom MacbookPro15,2 noch versucht. Der Eintrag an sich hat keine Änderung hervorgerufen, das Wechseln Auf MacbookPro immerhin einen „dynamischeren“ Takt bis hin zu 1Ghz. Davor waren die 1.2 unten fix.

Gibt es noch andere Workarounds oder explizite Anpassungen die ihr habt?