

Lenovo 330- 15IKB ELAN 061D "Teildefekt"


Beitrag von „JoeMacFox“ vom 8. April 2020, 17:09

Hallo,

ich hab zwar nicht exakt dasselbe Model (ich hab V130-15IKB mit ELAN Trackpad), hatte aber dasselbe Problem (Trackpad keine Funktion).

Habe dann festgestellt, dass ich noch ein paar mehr KEXTe brauche.

Ich hab mir nie die Mühe gemacht, genau die fehlenden KEXT zu suchen, glaube aber, es liegt an "BRCM" (siehe Bild im Anhang)



Das hab ich aus einem anderen Thread in diesem Forum gefunden "[SUCCESS?] LENOVO V130-15IKB (81HN)"; da gibt es auch die KEXTe.

Damit funktioniert mein Trackpad im Prinzip (auch die Gesten), bin aber nicht wirklich zufrieden:

Das Trackpad erkennt Klicks, die ich garnicht mache; auch wird das "loslassen" des Klicks manchmal zu früh erkannt (beim Bewegen eines Elements landet es woanders), oder aber zu spät (das Element wird noch eine Sekunde weiter bewegt).

Nervt ständig; dafür hab ich nach wie vor keine Lösung.

Joe