

Erledigt

Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?

Beitrag von „DSM2“ vom 8. April 2020, 23:26

Von dem gleichen Baum kann kaum die Rede sein, schau dir mal das Bild von mir genauer an.

Grundsätzlich wirst du ohne Custom Firmware nicht weiter kommen und selbst damit kann ich nichts garantieren.

Das Problem ist und bleibt der Treiber von Antelope...