

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „hneuer“ vom 9. April 2020, 01:47

[FriFlo](#)

Könnte sein das der CPU Kühler nicht richtig befestigt ist oder die Wärmeleitpaste nicht richtig aufgetragen ist.(vermutlich)

Kann dir die Thermal Grizzly Kydronaut empfehlen.