

**Erledigt**

## **Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?**

**Beitrag von „DSM2“ vom 9. April 2020, 12:11**

Nein, der Inject ist falsch in deiner SSDT, darauf habe ich dich bereits vorher hingewiesen.

Wenn ich von einer custom Firmware spreche, dann nicht für das Interface sondern für die Thunderbolt Karte.