

Erledigt

Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?

Beitrag von „daraphid“ vom 10. April 2020, 11:39

[SabineT](#)

Sry, habe ich getan, danke für den Hinweis.

DSM2

ich habe die ssdt-tb3 erstmal wieder entfernt und mal ein screenshot vom hackingtool und ioreg gemacht. im anhang habe ich auch mal die ioreg von mir mit reingelegt. wenn ich nerve sag es mir einfach denn das will ich nicht. ich mag nur verstehen was ich falsch mache damit ich mir selber helfen kann. ich bin bastler und hackintosh ist für mich einfach neuland. ich habe auch verstanden selbst wenn ich alles richtig habe mein antelope warscheinlich nicht über tb3 funktionieren wird (da die antelope mac treiber wohl mißt sind). kannst du mir anhand meiner daten helfen und hättest du vlt eine custom firmware für mein thunderbolt. wie gesagt ich habe das aorus xtreme z390.

vielen dank



