

Erledigt

## Z390 Designare, i9 9900 KF Overclocking

Beitrag von „Identisk“ vom 10. April 2020, 11:07

Die Leistungsaufnahme liegt unter Last bei ca. 180 W, im Idle etwa 5 W. Das gesamte System zieht zusätzlich nochmal ca. 60 W, so wie ich das messen konnte. GPU ist beim Stresstest nicht involviert.

Da ich dabei ein bisschen ein unwohles Gefühl habe, den Rechner da an seine Grenzen zu bringen: kann bei derartigem "Herumprobieren" die CPU irgendwelche Schäden davontragen? Oder sind die Freezes unproblematisch?

Also klar, bei einer zu hohen CPU-Spannung wird es kritisch. Aber sowohl bei [JimSalabim](#) seinen BIOS-Einstellungen als auch bei der Anleitung von [pstr](#) wird ja keine manuelle CPU-Spannung gesetzt, wenn ich das richtig sehe.