

Erledigt

Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?

Beitrag von „DSM2“ vom 10. April 2020, 14:06

Leg mal diese beiden SSDTs in deiner EFI unter Patched.

Eine Custom Firmware für dein Board existiert und muss per SPI Flasher geflashed werden.

Link: [Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner](#)