

Mac OS auf Intel i5 4420

Beitrag von „griven“ vom 11. April 2020, 09:00

Okay jede Menge ACPI Fehler 😊

Ist Dein Bios auf dem aktuellsten Stand wenn nicht bitte unbedingt aktualisieren...

-> Download von hier (-> <https://dlcdnets.asus.com/pub/...5M-G/B85M-G-ASUS-3602.zip>)

-> Die heruntergeladene Datei entpacken und auf einen USB Stick kopieren

-> Ins Bios gehen -> Advanced Mode -> Tools Menu -> EZ Flash Utility auswählen

-> USB Stick im Drive Bereich wählen und das eben heruntergeladene Update auswählen

-> Update des Bios läuft an und endet mit einem Reboot

-> ins Bios gehen und die Einstellungen analog zu [Bios Settings](#) überprüfen

Zu finden im Handbuch in Kapitel 2-1-2 😊