

Erledigt

Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?

Beitrag von „daraphid“ vom 11. April 2020, 11:11

DSM2

nochmal vielen danke. mit dem selben ergebnis meine ich nur das das antelope nach wie vor nicht über thunderbolt in mojave funktioniert (aber das hast du mir ja auch schon klar gemacht das das wahrscheinlich nichts ändern wird).die ioreg ist jetzt schön aufgeräumt und die pci pfade sind klar definiert (jetzt weiß ich auch genau was du meintest wie die ioreg auszusehen hat 😊), vielen vielen dank dafür. ich hatte in der ssdt-tbolt3 nur die pfade pci0 und rpo1 geändert (hast du da noch andere pfade ändern müssen?). hotplug funktioniert auch, beim ein und ausstecken sehe ich das auch in der ioreg als grün makiert.

hätte ich die ssdt-dtgp auch anpassen müssen? im systembericht unter pci zeigt er mir auch nach wie vor thunderbolt und usb 3.1 an allerdings steht jetzt beim Steckplatz Built IN, vielen dank 😊.

ich mag es nur verstehen damit ich dich nicht immer nerve 😊.

lg

