

**Erledigt**

## **Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?**

**Beitrag von „DSM2“ vom 11. April 2020, 12:46**

Vergleich deine Thunderbolt SSDT mit meiner und dir werden ein paar Sachen bewusst.

Nichts für ungut aber ich habe einfach nicht die Zeit alles und jedes Step zu zerlegen.

Die DTGP SSDT könnte man auch in die Thunderbolt SSDT integrieren, dann wäre alles in einem File aber hab ich hier nicht gemacht.

Werden beide benötigt damit das richtig laufen kann oder alternativ ein Patch in Clover.

PS:Das Flashen der Custom Firmware kann durchaus behilflich sein, garantieren kann ich dir aber nicht das danach deine Antelope erkannt wird.

Zudem würde man dann auch nochmal was an der SSDT abändern müssen da die UID Custom sein sollte...