

Erledigt

Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?

Beitrag von „daraphid“ vom 11. April 2020, 14:32

alles gut du hast mir schon mega geholfen 😊 ich bin dir sehr dankbar und schaue mir auch gleich mal an was du in den ssdt anderst gemacht hast.



Echt noch einmal ein fettes dankeschön

PS: ich würde mir das flashen mal anschauen klingt alles sehr gut und ich könnte mir auch vorstellen das er dann das antelope erkennt. vorweg: kannst du mir einen spi flasher empfehlen und ist das möglich ohne den chip vom board zulöten?

lg