

Erledigt

Einige Probleme mit meinem Mojave Hackintosh (Grafik und Sound)

Beitrag von „nex386“ vom 11. April 2020, 15:57

Eine RX560 passt hier leider nicht rein.

es passen nur low profile single slot karten die nicht dicker sind als ein Slotblech da direkt unter dem PCIe X16 Slot schon das Netzteil ist.

Welche Karte würdest du empfehlen die Ungefähr im Leistungsbereich einer GT 1030 liegt?