

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „panamera“ vom 11. April 2020, 16:11

[JimSalabim](#)

ich habe die Karte „**ABWB 802,11 AC WI-FI + Bluetooth 4.0 PCI-Express (PCI-E) BCM94360CS2**“ letztes Jahr eingebaut und hatte keinerlei Probleme. Bluetooth und WiFi haben einwandfrei funktioniert.

Seit Mojave 10.14.5 funktioniert mein Bluetooth nicht mehr. DSM2 hat mir empfohlen eine USB Port Limitierung Kext in Clover zu hinterlegen. Alles gemacht und trotzdem funktioniert mein Bluetooth nicht. Hast du eventuell eine Idee, was ich machen muss?

[ABWB 802,11 AC WI-FI + Bluetooth 4.0](#)

Danke im voraus.

Panamera