


**Erledigt**

## Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „atl“ vom 12. April 2020, 10:31

Hallo [apfelnico](#),

ich habe schon alles mögliche an Informationen zusammen gesucht. Ich habe das letzte BIOS (Version 1505) von 2015 drauf. Aber weder auf der [Produktseite](#) noch im Handbuch gibt es einen Hinweis auf Thunderbolt-Unterstützung. Im Handbuch taucht lediglich der Pin-Header auf, allerdings ohne Beschreibung.



Da mir die Pinbelegung fehlt, habe ich erst einmal nicht versucht, die Titan-Ridge da anzuschliessen.

Als das Board herauskam waren [Port Ridge](#) bzw. [Cactus Ridge](#) die aktuellen Thunderbolt Controller.