

Erledigt

Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „DSM2“ vom 12. April 2020, 12:47

Grundsätzlich sollte man sich das Bios mal genauer anschauen... Vielleicht gibt es dazu ja was und ist "nur" ausgeblendet.

[apfelnico](#) grundsätzlich ist das ganze gar nicht so aussichtslos in Bezug auf MacPro und Computer ohne Thunderbolt support. Besonders wenn man sich die Dokumentation zur Alpine Ridge anschaut, teilweise treffen Dinge auch auf die Titan Ridge zu.

Die Problematik beispielweise in Bezug auf XHCI kann man durchaus auch per Firmware fixen.