


Update auf 10.15.4 bleibt hängen - direkt nach Auswahl des Install-Icon in Clover

Beitrag von „Powdermaniac“ vom 12. April 2020, 22:22


Hallo Chris

Heute als ich Video-Files über USB-C (Backend) laden wollte jedoch die Cam nicht erkannt wurde, ist mir aufgefallen, dass die USB-Ports irgendwie nicht mehr ganz stimmen, resp. gemäss Hackingtool nicht dem entsprechen was ich in der usbports.kext definiert habe. Auch ist der ominöse Port HS14 scheinbar aktiv.




Hast du allenfalls hierzu eine Idee?

EDIT: Ich habe noch das eine oder andere getestet. Nun sieht es wieder etwas besser aus. Einzig HS06/SS06 USB-C (Back) erscheint nicht. Ich werden mal versuchen einen USB-C-Stick dort einzustecken und dann neu zu booten. mal schauen.



Edit2: Oh man, ich bin so ein depp, Problem gefunden: SS06 ist in der usbPorts.kext gar nicht vorhanden. Werde das mal anpassen. und wieder berichten.

Edit3: so jetzt passt es wieder. usbPorts.kext angepasst. Ich gehe davon aus, das bei meinem Chaos vorher durch usbinjectall.kext mein Fehler in der usbPorts.kext nicht zum tragen kam. Jetzt passt es wieder und die Cam wurde erkannt.



Merci und Gruss

Daniel