

In Arbeit

Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „MacPeet“ vom 13. April 2020, 08:51

Kann ich auch so für den T450s unterschreiben. Hier wurden auch immer 16GB angezeigt, was aber nicht zu Fehlern führte.

Reine Kosmetik, denke ich.

Habe dann die Werte aus Systeminformationen ausgelesen und eingetragen, dann war alles wie es sein soll.



Slot	Size (MB)	Frequency (MHz)	Vendor	Part	Serial	Type
1	8192	1600	Samsung	M471B1073QH0-1K0	01080F0A3E0E06	DDR3
2	8192	1600	Samsung	M471B1073QH0-1K0	25292315	DDR3

Es scheint aber nur mit Clover so zu sein, denn wenn ich mit OC boote, dann zeigt er 12GB wie es sein soll, auch ohne Eintrag.

OC zählt scheinbar besser.