


USB Stick erstellen

Beitrag von „Nightflyer“ vom 13. April 2020, 16:46



Comment	Find* [HEX]	Replace [HEX]	TgtBridge [HEX]	Disabled
Fix Asrock	A00A9353 54415301	A00A910A FF0BFFFF		<input type="checkbox"/>

Mal ein Hinweis, womöglich war das der Grund für das Problem in der VM:

Bei deinem Board muss dieser Patch unter ACPI eingetragen werden, sonst kein booten: