

**In Arbeit**

## **10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi**

**Beitrag von „Jumanji“ vom 14. April 2020, 12:09**

Habe jetzt nochmal einen Beitrag gefunden, wo jemand bis auf den Prozessor nahezu identische Hardware hatte, nur andere Hersteller, aber X99 und 15.4

Aber was ich auch einstelle, dieser Fehler oben kommt immer.

Ich schaue mir immer EFIS im Forum an versuche dann alle Einstellungen in mein Bestehendes EFI zu übertragen, habe auch eine extreme Plist gefunden, wo sehr viel Manuelle Einträge vorhanden sind, habe bisher 10 von 50 ACPI Einträgen übertragen.

Denke aber, dass der Fehler ganz wo anderes ist, nichts mit der Plist. zu hat.

Mein Altes EFI von El Capitan, ist wirklich extrem Klein, mit 2-3 Kexten, mehr ist da Nicht, während ich hier Wirklich schon Vergleichsweise viel reingepackt habe.

---

<https://de.msi.com/Motherboard/X99A-MPOWER/Overview>

<https://ark.intel.com/content/...cache-up-to-3-60-ghz.html>

<https://de.msi.com/Graphics-card/Radeon-RX-590-ARMOR-8G-OC>

<https://www.crucial.de/products/ssd/crucial-mx500-ssd>