

In Arbeit

Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 14. April 2020, 18:22

hmm, ganz leicht verbogen waren die Kontakte, konnte ich aber relativ einfach richten, daran lag es also leider nicht. Reinigen mach ich dann auch gleich noch, denke aber auch das ist nicht die Ursache. Bleibt die liebe Ladeelektronik oder das Netzteil,((

Kann man die Ladeelektronik sep. tauschen oder muss dann das ganze MB getauscht werden?