

Fehler bei Aktivierung der iGPU (macOS 10.15.4)

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 15. April 2020, 00:48

Guten Morgen und herzlich willkommen im Hackintosh-Forum! 😊

Ich kenne das Board nicht, aber vermutlich dürfte Dich F12 ins Bootmenü führen. Dort solltest Du den Stick gelistet finden (UEFI....) und anwählen.

Gründe, weshalb das feste Einstellen auf den Stick im Bios nicht wirkt, wenn Du es mit F10 verläßt, kann ich Dir nicht nennen. Ich habe es heute auch so gemacht und es passte immer - auch die andere Methode klappte.

Bzgl. Grafikkarte & Catalina müsstest Du die Sachlage hinsichtlich Nvidia prüfen.