

In Arbeit

Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 15. April 2020, 01:35

Die Systeminformation des OS erkennt keine Batterie, selbst wenn sie nicht geladen wird, obwohl sie ja eigentlich voll sein müsste, da neu?

Lt. Infos im Netz wäre ein MB Tausch erforderlich, bei Ali so um die 60 Euro.

Im Bios kann ich dazu nichts finden, ausser dem Verhalten zwischen Power und Ausdauer für den Akku.

Schonmal ein MB getauscht, für einen Laien machbar?