

Erledigt

DELL DW1820A - perfekt im Hackintosh - unter WIN 10 nur Bluetooth, WLAN nicht auffindbar

Beitrag von „Einhorn“ vom 15. April 2020, 08:55

In meinem Werkstattrechner (Z270N-WiFi) habe ich nach der Installation von Windows 10 eine DW1820A mit NGFF M.2 eingebaut, die mit Catalina und den üblichen Kexten einwandfrei funktioniert.

Unter Windows wird die Karte noch nicht einmal gesehen - wo finde ich im BIOS eine Option zum Einschalten der Karte oder hätte ich die DW1820 bereits vor der Installation von Windows einbauen müssen, damit sie bei der Installation erkannt wird? Eine

Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich hier richtig bin...

Viele Grüße

Einhorn